

# תאונת F-16D ברק # 041

מאת: עמוס דור

בתאריך 3 במאי 2005 הגיע המטוס לנחיתה ברמת דוד לאחר טיסת אימונים. בעת הנחיתה הרגיש הטייס שכני הנסע הראשיים אינם תומכים במטוס וכנף שמאל נוגעת במסלול הטייס והנווט נטשו מיד והמטוס התהפך על המסלול. ברק 041 הוא אחד מארבעת מטוסי הברק הראשונים שפתחו את טייסת ה"עמק" המחודשת ב-2 ביולי 1991. מטוסי הברק קורקעו לתקופה מסוימת לבדיקות עקב מקרה זה. המטוס שופץ וחזר לטיסה סדירה.

תצלומים נבחרים מהאירוע. דובר צה"ל.



ברק 041 לאחר השיפוץ כאן בתאריך 6.4.2016 בתרגיל ביוון.

