

תאונת ברק מס' 310

מאת : עמוס דור

בתאריך 24 בפברואר 2003 המריא המטוס מרמת דוד מטייסת הסילון הראשונה בשלב מסוים דיווח הטייס ר. על תקלה במנוע והמטוס החל לאבד גובה. ליד עפולה מעל מושב רם-און בגובה של כ-2000 רגל נאלץ הטייס לנטוש והמטוס התרסק ואבד. מטוסי הברק קורקעו לתקופה מסוימת לבדיקות עקב מקרה זה.

פרטי מטוס

דגם : F-16C Block 30A

יצרן : ג'נרל דינמיקס, ארה"ב


מס' יצרן : 4I-6

מסחא"א : 86-1603






אתר מעריצי חיל האוויר



www.iafe.net



SINCE 1998

